

KABAR TERBARU

Sulitnya Sumber Air di Titik Lokasi Pengecoran, Satgas Menggunakan Cara Ini

Agung widodo - PATI.KABARTERBARU.CO.ID

Mar 2, 2024 - 18:16



Anggota Satgas TMMD Sulitnya Mendapatkan Sumber Air di Dekat Titik Lokasi Pengecoran Jalan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sabtu (02/03/2024).

PATI- Sulitnya mendapatkan sumber air di dekat titik lokasi pengecoran jalan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, [Kabupaten Pati](#), Jawa Tengah Satgas [TMMD Reguler 119](#) harus putar otak.

Kondisi ini diperparah karena titik lokasi pengecoran jalan lumayan jauh dari

pemukiman penduduk.

Akhirnya masyarakat bersama anggota Satgas menggunakan mobil pickup untuk mengangkut air kemudian mengisi penampungan yang telah disiapkan untuk memudahkan proses produksi adonan, Sabtu (02/03/2024).



"Dengan kendala tersebut, tak lantas menjadi hambatan. Banyak cara agar pekerjaan pengecoran bisa berjalan lancar," kata Lettu Inf M. Nur Rosidi Dan SSK [TMMD Reguler 119](#).

"Kami telah bagi tugas sebelumnya, ada tim pengairan, ada tim operator molen, ada tim produksi adonan beton, ada juga tim angkong untuk membawa adonan, ada pula bagian finishing," terang Dan SSK.

"Selagi semua bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, insyaallah pasti lancar," tutupnya.

Editor : Agung

Sumber : Pendim Pati